

9:00 Neue Synchronisierung 9:45 Alte KK FXE Version gestartet ~ 10:00 Synchronisierung erneuert 14 Uhr Lichtleistungsprobleme am Uhrenlaser 16:10 Änderung Input-Offset für PD_I, um geringere TA-Leistung zu kompensieren (vorher 110 μ W vor Isolator)

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:reslab:labbook:2017-06:labbookentry-2017-06-28>

Last update: **2017/06/28 14:15**

