


Mirrors/Contamination

Transmission specs



<hi #ffc90e>Coating</hi>


<hi #ffc90e>Gekauft bei:</hi>


Nach der Finessemessung waren an einigen Stellen Staubpartikel drauf (siehe Fotos), diese sich nicht entfernen ließen. Daher wurden die Spiegel zu G. Cole geschickt und dort gesäubert. Anschließend wurden sie an den Spacer angebracht.

Photos



Fotos sind vom 08.03.2016.


Check Contamination











CMS-Silicon Mirror 003





CMS-Silicon Mirror 004





From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:mirrors&rev=1506341495

Last update: **2017/09/25 12:11**

