

15 Volt Verteilung (Kamm-Rack/hinter der XLR Verteilerleiste) gibt $\sim +12$ V als positive Versorgungsspannung aus. Gleichrichter im Kammrack möglicherweise defekt (- 15 Volt sehen gut aus).

Beat vom Wettzell Laser mit Kamm bisher nicht auffindbar. Kamm Spektrum überprüft, generell AC der PD funktioniert (Beat mit dem Uhrenlaser vorhanden), allerdings sind ein paar Störsignale vorhanden.

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:reslab:labbook:2016-10:labbookentry-2016-10-31>

Last update: **2016/10/31 14:30**

