

ToDo

Elektronik

- ☐ S. 63 Pape Laborbuch: Temperatur-Regelung abhängig von Masse des Toptica-Treibers (änderte sich bei Einschalten des TA / LD)
- ☐ Masse/Groundloops vom Topitca Treiber überprüfen/trennen
- ☐ USB-Isolationen für alle Geräte
- ☐ Massenschleifen (siehe Masseschleifen Projekt)
- ☐ Kabel tauschen von GPS zum Empfänger
- ☐ Kabel tauschen Sub-D-9 TEC-ECDL Baseplate
- ☐ GPS-Receiver K&K Kiste aktivieren
- ☐ OP in der Photodiode von R1 tauschen
- ☐ CEO VerteilerBox einbauen (+Teile kaufen)
- ☐ Virtueller Beat-Box einbauen (+Teile kaufen)
- ☐ HTC 300 reparieren (-> Ersatz für Meerstetter ECDL)

Laser/Resonatoren

- ☐ FEM von R2 berechnen
- ☐ Spacer von R2 zur PTB bringen
- ☐ PBS kleben
- ☐ Neue SMA-Kabel von Verstärker zu den AOM/EOM's
- ☐ Faser zum Doppelpass-AOM R2 in einen Schlauch einhüllen
- ☐ Akustiktür für R2 einbauen (+Rack verschieben)

Frequenzkamm

- ☐ Spannungsversorgung Kamm
- ☐ PI-Rep-Rate-Lockbox
- ☐ BNC-Kabel tauschen vom Synthesizer zur Repratenbox
- ☐ Mehr Leistung => Pumpdioden tauschen lassen?!

Computer

- ☐ LabView Ansteuerung für den Uhrenlaser
- ☐ LabView Programm schreiben für ME-RedLab, sodass man längere Messreihen aufnehmen kann
- ☐ RAID System kaufen (1 neuen Controller und 2 neue Festplatten)
- ☐ Datensicherung für "HMaser mobil" einrichten?

Allgemein

- ☐ Zeitzone für WikiKalender einstellen (ResLab)
- ☐ Kabel-Konfektionierungen (ResLab)
- ☐ Blitzschutz mit Herrn Scholz reden
- ☐ Brandschutzmittel entsorgen
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] Keilriemen
- ☐ Laserschutzbrillen für Frequenzkamm (Schubi kümmert sich)
- ☐ Stromausfall-SIM-Melder

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:todoreslab&rev=1502876367>

Last update: **2017/08/16 09:39**

