


Vacuum

Bake out

- We use the temperature monitoring design, made by E. Wodey, for the out of loop measurements during the out baking.
 - Talk by E. Wodey for the explanation of the monitoring system:
2016-08_geoq_ctp_ew.pdf



- Box-design made by S. Sauer:

Bake out list

Summary of information:

- Agilent: "Die einzigen Einflussgrößen auf die Stabilität des Druckes sind Gaslast und Ausgasung (eigentlich auch zur Gaslast gehörend).

Ich sende Ihnen nochmal den entsprechenden Katalogteil. Hier kann man schon vieles nachlesen allgemein zum Betrieb."

agilent_catalog_06_ion_section_120.pdf

- Test report scan copy for vacuum compatible isolators:
test_report_scan_copy_for_vacuum_compatible_isolators.pdf

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:vacuum&rev=1484311146

Last update: 2017/01/13 12:39

